



EICHUNGEN | ERSATZTEILE | INSTANDHALTUNG

ALL INKLUSIVE SERVICE- & WARTUNGSVEREINBARUNG

3 Schritte bis zur ALL INKLUSIVE WARTUNG

1. Eichvorbereitung als IST - Standserhebung

- Funktionsüberprüfung aller Komponenten der Anlage
- Kalibrierung der Messwerke
- Umfassende Aufzeichnung aller SWV-relevanten Faktoren

2. Anlagenbewertung

- Zustand & ALter der Anlage wird ausgearbeitet und dargestellt
- Notwendige Verbesserungsmaßnahmen werden aufgezeigt

3. Abschluss der Service- & Wartungsvereinbarung

- Verbesserungsmaßnahmen wurden beauftragt und umgesetzt
- SWV-Form wird gemeinsam von Kunde & KuS unterzeichnet